

KALIBRIERUNG

\*\*FEHLER\*\*  
BLASENDETEKTOR TEST  
Luftstrom  
BD FALSCH081 024

OKT-02-2019; 07:53

FEHLER REAG-MOD.  
S/N: 0227  
OKT-02-2019; 11:08

REAGENZMOD. EING.  
S/N: 0227  
OKT-02-2019; 11:08

KALIBRIERUNG

BLASENDETEKTOR TEST  
Luftstrom  
BD OK 085 024

PUMPENKAL  
PUMPT OK 0668

DRIFT IN KALIBRIERUNG  
Na<sup>+</sup> Ca<sup>2+</sup>

NEUKALIBRIERUNG

STEIFUNG

pH 59,33  
PCO<sub>2</sub> 46,67  
PO<sub>2</sub> 3,40  
Hct 17,56  
Na<sup>+</sup> 55,55  
K<sup>+</sup> 58,94  
Ca<sup>2+</sup> 24,97

REAGENZMODUL  
STATUS

087%, 30 TAGE

OKT-02-2019; 11:22