

KALIBRIERUNG

BLASENDETEKTOR TEST

Luftstrom

BD OK 135 016

PUMPENKAL

PUMPT OK 0632

STEIGUNG

pH 59,44

PCO₂ 48,46

PO₂ 2,42

Hct 16,94

Na⁺ 55,58

K⁺ 54,39

Ca^{**} 26,94

REAGENZMODUL

STATUS

097%, 35 TAGE

NOV-05-2019; 10:20

KALIBRIERUNG

BLASENDETEKTOR TEST

Luftstrom

BD OK 135 016

PUMPENKAL

PUMPT OK 0644

STEIGUNG

pH 59,48

PCO₂ 48,54

PO₂ 2,44

Hct 17,00

Na⁺ 55,59

K⁺ 54,42

Ca^{**} 27,09

REAGENZMODUL

STATUS

096%, 35 TAGE

NOV-05-2019; 11:03